

下記の修理価格は平均的な価格です。楽器の機種や状態により変動する場合があります。

すべて消費税込み(10%)の価格です。

			E♭/B♭クラリネット	アルトクラリネット	バスクラリネット	コントラアルト/バスクラリネット
タンポ交換	フィッシュスキ	1ヶ所	2,200	2,200～	×	×
	コルクタンポ		2200/加工あり2750	2,200～	2,200～	2,200～
	レザータンポ		2,420	2,420～2750	2,420～3,300	2,750～4,400
	ゴアデックス		3,300	×	レザー 3,300	×
キィコルク交換		1ヶ所	660～	660～	660～	660～
板バネ交換		1ヶ所	1650～	1,650	1,650	2,200
針バネ交換		1ヶ所	2,200	2,200	2,200	2,750
ジョイントコルク交換		1ヶ所	3,300	3300/3850	3300/4400	6,600
キィガタ修正		1ヶ所	1,650～	1,650～	2,200～	2,200～
キィ固着修正		1ヶ所	1,650～	1,650～	1,650～	1,650～
キィ曲り修正		1ヶ所	1,650～	1,650～	1,650～	1,650～
ジョイント調整		1ヶ所	2,200～	2,200～	2,750～	3,300～
管体割れ修正			別途お見積り	別途お見積り	別途お見積り	別途お見積り
管体欠け修正		1ヶ所	3,300～	3,300～	3,300～	3,300～
スワブつまり		1ヶ所	1,650～	1,650～	1,650～	2,200～
キィ・キィポスト研磨 手磨き ※分解・組立て・バランス調整は別途		1本分	11000～	16,500～	LowE♭ 22000～ LowC 27500～	要相談
全体調整	●主な修理内容	1本	11000～ ※オプションキィがあるモデルは 追加料金がかかります	16500～ ※オプションキィがあるモデルは 追加料金がかかります	ショート管 22,000～ ロング管 33,000～	別途お見積り
	分解・トーンホールクリーニング キィガタ修正 キィオイル注油 タンポ調整 全体バランス調整 ※必要なパーツ交換は別途					
オーバーホール A	●主な修理内容	1本	フィッシュスキパッド 59,400 レザーパッド 62,700 ゴアデックスパッド 77,000 ※オプションキィがあるモデルは 追加料金がかかります	レザーパッド 99,000 ※オプションキィがあるモデルは 追加料金がかかります	ショート管 127,600 ロング管 154,000	別途お見積り
	全タンポ交換 不良キィコルク トーンホール・管体クリーニング キィガタ修正 キィクリーニング キィオイル注油 全体バランス調整 ※バネ・ジョイントコルク交換は別途					
オーバーホール B	●主な修理内容	1本	別途お見積り	別途お見積り	別途お見積り	別途お見積り
	全タンポ交換 全キィコルク・バネ交換 全スプリング交換 ジョイントコルク交換 トーンホール・管体クリーニング キィガタ修正 キィクリーニング キィオイル注油 全体バランス調整					